



## 说明

- LCB可将模拟称重传感器 (mV/V输出) 转换为数字称重传感器;也可 用于现有的称重传感器,将称重系统数字化
- 专为IoT应用(物联网)而设计
- 通过微型USB端口连接电脑配置软件
- 通信接口的状态指示灯
- 安装:通过标准¼GAS接头与称重传感器本体连接或一体式安装(可 根据要求提供用于不同螺纹的特定适配器)
- IP67箱体,采用AISI 304不锈钢或PA66尼龙加固玻璃纤维材料(尺 寸:90x40x107毫米,包括飞行连接器)
- 适合墙壁安装(包括支架:2个直径为6mm的固定孔;中心 距:68mm)
- 随供3个IP67 M12航空插头
- 可以使用免费的 "Instrument Manager" (仪器管理器) PC软件对仪 器进行配置和管理,该软件可从www.laumas.com下载

## 输入/输出和通信


- 1个Micro USB端口
- 3个继电器输出由设定值或协议控制
- 2个数字输入端:通过串行通信协议读取状态
- 1只称重传感器输入

支持 用于墙壁安装



Micro USB用于 电脑配置





带称重传感器的应用示例

### 认证

EAC 符合欧亚关税同盟的规定

UK 相当于英国的CE标志

### 现场总线

**MODBUS RTU** 

**MODBUS/TCP** 

ETHERNET



























# **LCB**

# 通用称重传感器数字转换器



### 接口和现场总线

RS485.

M12圆形公接头,A型编码,5针 M12圆形母接头,A型编码,5针

波特率: 2400,4800,9600,19200,38400,115200(比特/秒)

即将推出

RS485 + 模拟输出

电流: 0-20mA; 4-20mA (最大 $400\Omega$ ) 电压: 0-10V; 0-5V (最小2k $\Omega$ ) M12圆形公接头,A型编码,5针 M12圆形母接头,A型编码,5针

IO-Link.

**2个**M12圆形公接头,A型编码,4针 仪器作为IO-Link网络中的设备运行

CANopen

M12圆形公接头,A型编码,5针 M12圆形母接头,A型编码,5针。 仪器在CANopen同步网络中作为从站工作

**CC-Link IE Field Basic** 

**2个**M12圆形母接头,D型编码,4针 仪器在CC-Link IE Field Basic网络中作为从属设备工作

CC-Link.

M12圆形公接头,A型编码,4针 M12圆形母接头,A型编码,5针 该仪器在CC-Link网络中作为远程设备站工作,占用3个站点

即将推出

Profibus DP.

M12圆形公接头,B型编码,5针 M12圆形母接头,B型编码,5针 仪器在Profibus DP网络中作为从站工作

即将推出

Modbus/TCP.

**2个**M12圆形母接头,D型编码,4针 仪器在Modbus/TCP网络中作为从站工作

**Ethernet TCP/IP.** 

M12圆形母接头,D型编码,4针 仪器在Ethernet TCP/IP网络中工作,可通过网络浏览器访问

即将推出

Ethernet/IP.

**2个**M12圆形母接头,D型编码,4针 仪器在Ethernet/IP网络中作为适配器工作

Profinet IO.

**2个**M12圆形母接头,D型编码,4针 仪器作为Profinet IO网络中的设备运行

EtherCAT.

**2个**M12圆形母接头,D型编码,4针 仪器在EtherCAT网络中作为从站工作

POWERLINK.

**2个**M12圆形母接头,D型编码,4针 仪器在Powerlink网络中作为从属设备工作

**SERCOS III.** 

**2个**M12圆形母接头,D型编码,4针 仪器在SercosⅢ网络中作为从站工作

# **LCB**

## 通用称重传感器数字转换器



### 主要功能

- 连接到:
  - 通过模拟输出或现场总线连接PLC
  - 通过RS485连接PC/PLC(使用线路中继器时最多可连接99台仪器,不使用线路中继器时最多可连接32台仪器)
  - 通过接线盒最多可并联4只称重传感器
- TCP/IP WEB APP:与Ethernet TCP/IP版本相结合的集成软件,用于远程监督、管理和控制仪表
- 数字滤波器可减少重量振荡的影响
- 理论校准(通过PC软件)和实际校准(使用砝码,最多可进行8点砝码 线性化)
- 通过称重传感器的特征值进行校准
- 皮重归零设置
- 开机时自动调零
- 毛重零跟踪
- 半自动去皮(净重/毛重)和预设皮重
- 半自动归零
- RS485和RS232之间的直接连接,无需转换器
- 通过PC软件进行配置备份和恢复

### 基础程序

■ 滞后和设定值设置

#### 单一产品装载程序

- 99个可设置公式
- 自动计算落差
- 容差误差控制
- 通过慢速功能实现精确配料
- 通过攻丝功能实现精确配料
- 消耗存储
- 通过外部触点或现场总线进行批量启动

## 技术特点

供电和耗电	12 - 24 VDC ±10%; 5 W
称重传感器数量 - 称重传感器供应	最多4只(350Ω) - 4/6线 - 3.3VDC/40毫安
线性度 - 模拟输出线性度	<0.01%满量程 - <0.01%满量程
热漂移 - 模拟输出热漂移	<0.0005%满量程/°C-<0.003%满量程/°C
A/D转换器	24 位(16000000 点)-4.8千赫
分度(测量范围为±10mV,灵敏度为2mV/V)	±999999 • 6.6 nV/d
测量范围	±26 mV
可用称重传感器的灵敏度	±7 mV/V
每秒转换率	500/s
小数 - 显示增量	0 - 4 • x1 x2 x5 x10 x20 x50 x100
数字滤波器 - 每秒读数	3种过滤器类型-5 - 500赫兹
继电器输出	3 - 最大115 VAC/150 毫安-24 VDC/200 毫安
数字输入	2 - 5 - 24 VDC
Micro USB端口	B型-USB2.0(全速)
湿度(无冷凝水)	85%
储存温度	-30 °C - 80 °C
工作温度	-20 °C - 50 °C

### 根据要求提供的选项

说明



称重传感器+仪器接线

公司保留更改技术数据、图纸和图像的权利,恕不另行通知